

Maßnahmenblatt Hydromorphologie

Gewässerrahmenplan zur Umsetzung des Maßnahmenprogramms (EU-WRRL)

Name der Maßnahme Gramme 8 Absturz Werningshausen Herstellen Durchgängigkeit		Maßnahmen-ID 14444
Gewässer Gramme	Herstellung bzw. Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Wehren, Abstürzen und Durchlassbauwerken, z.B. Rückbau, Umbau, Anlage eines passierbaren Bauwerkes als Umgehungsgerinne, Sohlengleite, Rampe, Fischauf- und -abstiegsanlage oder optimierte Steuerung eines Durchlassbauwerks	Maßnahmenart Durchgängigkeit Maßnahmentyp: 69
	Oberflächenwasserkörper: Gramme Wasserkörper-Nr.: 20472	Maßnahmennummer GRP 2009: keine
Maßnahme aufgenommen in das Maßnahmenprogramm ab 2021		Umsetzungsstand noch nicht abgeschlossen

Erläuterung der Maßnahme

Maßnahmenträger: Kommune					
Stand 31.12.2015 vorbehaltlich anderer Regelungen bzw. Festlegungen					
Lage	Gemeinde: Werningshausen				
	Gewässerabschnitt(e): 8	Anfang:	GK4	ETRS89*	Ende:
		HW:	5665156	5664894	HW 5665696 5665404
		RW:	4433408	643299	RW 4432675 642545
Hochwasserrisikogebiet:	Die Maßnahme liegt im Hochwasserrisikogebiet				
Angaben zum Querbauwerk bei Maßnahmentyp 69	QBWID(s): Q_56434_56_1	(RW; HW) : GK4 (4432992; 5665595)			
		(RW; HW) : ETRS89* (642865; 5665315)			

* Koordinaten wurden berechnet, daher können Abweichungen auftreten

Umbau Querbauwerk; linksseitig vorhandenen Fischaufstiegsanlage ist zurzeit nicht funktionstüchtig; Wehr dient der Wasseraufteilung & Zuständigkeit der Anlagenunterhaltung/-bedienung regeln und festschreiben

Bild



Absturz Werningshausen

Flächeninanspruchnahme zu erwarten: **nein**

War eine Erheblichkeitseinschätzung Natura 2000 erforderlich? nein

Angaben zu den Einzelmaßnahmen entsprechend dem Handbuch zur naturnahen Unterhaltung und zum Ausbau von Fließgewässern

Einzelmaßnahme/n	Kurzbezeichnung	Gewässerabschnitt
<i>Durchgängigkeit herstellen durch Umbau</i>	69	8

Karte

