

1. Teilnehmer:

Herr Möbius	GUV GG
Herr Kaps	GUV GG
Herr Letsch	GUV GG
Frau Zimmer	Stadt Erfurt, GFA
Frau Bellair	Stadt Erfurt, UWB
Frau Bauer	Stadt Erfurt, UWB
Frau Britos	Stadt Erfurt, UWB
Frau Schröpfer	Stadt Erfurt, UNB
Herr Kempf	Stadt Erfurt, Amt f. BS, RD u. KS
Herr Müller	Ortsteilrat Urbich
Herr Mayer	Stadt Erfurt, WW
Herr Große	Ortsteilrat Linderbach

2. Grundlage:


Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände- (Wasserverbandsgesetz- WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen. Die Verbandsschau wird verbunden mit der jährlichen Gewässerschau laut § 100 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (in Verbindung mit § 74 Thüringer Wassergesetz (ThürWG).


Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U01_2026_01_23 vom 01.02.2026 wird die Verbandsschau Linderbach/ Graben Am Kinderdorf des GUV Gera/Gramme am 23.02.2026 durchgeführt.

3. Geschauter Bereich:

Linderbach/ Graben Am Kinderdorf von Beginn „Am Kinderdorf“ bis Mündungsbereich unterhalb der Furt in Linderbach (südlich der B7).





[illegible]

Einzelmängel

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
1		Treffpunkt Verbandsschau	Sonstiges	Sonstiges	informativ	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (646856.2 5645509.8)
2		Startpunkt Verbandsschau	Sonstiges	Sonstiges	informativ	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (646865 5645061)
3		Bestockung Sohle	Gewässersohle	Pflegemaßnahmen	beobachten (Hinweis: ggf. Entnahme nur linksseitig)	GUV	23.02.2026	Kaps	Point (646858.8 5645083.9)
4		Eintrag Wegematerial	Gewässersohle	Sonstiges	UWB Klärung mit Zuständigen des angrenzenden Weges	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (646853.2 5645108.6)
5		Bestockung Sohle	Gewässersohle	Pflegemaßnahmen	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlaufruchs entfernen	GUV	23.02.2026	Kaps	Point (646849.7 5645144.9)
6		Kolk	Gewässersohle	Sohlerosion	beobachten	GUV	23.02.2026	Kaps	Point (646839.8 5645268.9)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
7		Durchlass 1, Überfahrt, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	Klärung Eigentümer und Zuständigkeit	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (646841 5645380.4)
8		Durchlass 1, Überfahrt, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	uh zur Hälfte zugesetzt, Reinigung Durchlass durch Anlageneigentümer	Eigentümer	23.02.2026	Kaps	Point (646841.5 5645396.1)
9		Auflandung 1	Gewässersohle	Pflegemaßnahmen	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlaufruchs entfernen, Gewässersohle räumen ab uh Durchlass 1	GUV	23.02.2026	Kaps	Point (646842.9 5645399.6)
10		Durchlass 2, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	offensichtlich nicht mehr genutzte Überfahrt; Klärung Eigentümer und Veranlassung Rückbau	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (646845 5645448.3)
11		Durchlass 2, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	offensichtlich nicht mehr genutzte Überfahrt; Klärung Eigentümer und Veranlassung Rückbau	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (646847 5645462.8)
12		Auflandung 2	Gewässersohle	Pflegemaßnahmen	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlaufruchs entfernen, Gewässersohle räumen	GUV	23.02.2026	Kaps	Point (646847.3 5645464.9)
13		Straßendurchlass 3 Unter dem Berge, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	frei, kein Handlungserfordernis	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (646856.6 5645528.8)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
14		Straßendurchlass 3 Unter dem Berge, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	frei, kein Handlungserfordernis	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (646860.6 5645541.1)
15		Durchlass 4, Überfahrt, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	frei, Unterhaltungspflicht bereits durch UWB geklärt	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (646898.8 5645652.6)
16		Durchlass 4, Überfahrt, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	frei, Unterhaltungspflicht bereits durch UWB geklärt	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (646900.8 5645660.2)
17		Einlauf Verrohrung	Längsbauwerk	Verrohrung	frei, kein Handlungserfordernis	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (646923.2 5645740)
18		Auslauf Verrohrung, Einleitstelle rechts	Längsbauwerk	Verrohrung	frei, rechtsseitige Einleitstelle (Tonrohr) Klärung Eigentümer/ Unterhaltungspflichtiger	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (647187.6 5646609.1)
19		Ablagerung Gehölzschnitt	Böschung links	Schnittgut	Klärung Verursacher und Veranlassung Beräumung	Stadt	23.02.2026	Kaps	Point (647190.8 5646626.9)
20		Bestockung Sohle (Weiden)	Gewässersohle	Pflegemaßnahmen	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Ufergehölze Auf-den-Stock-setzen	GUV	23.02.2026	Kaps	Point (647195.7 5646657.1)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
21		Einleitstelle 1	Böschung rechts	Einleitstelle	Beseitigung Versinterung an Auslauf/ Rohrkappe, Information an Eigentümer	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (647200.8 5646702.3)
22		verlagerter Sohlverbau (Wasserbauteile)	Gewässersohle	Sohlverbau	informativ	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (647200.6 5646821.5)
23		Einmündung Gewässer Pfingstbach	Böschung rechts	Mündung	informativ	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (647211.5 5646878.6)
24		Ablagerung Stammholz aus Gehölzpflegemaßnahmen	Gewässerrandstreifen rechts	Schnittgut	Klärung Verursacher und Umlagerung/ Fixierung im seitlichen Gewässerrand gegen Aufschwimmen	Stadt	23.02.2026	Kaps	Point (647191.9 5646917.8)
25		Bruchholz im Profil	Gewässersohle	Schnittgut, Abflusshindernis	kann vor Ort verbleiben; ist jedoch durch Verursacher umzulagern	Stadt	23.02.2026	Kaps	Point (647194.1 5646941)
26		Einleitstelle 2	Böschung rechts	Einleitstelle	Abfluss frei, kein Handlungserfordernis	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (647133.3 5647095.1)
27		Verkläusung 1	Gewässersohle	Verkläusung	Beräumung erfolgt als Unterhaltungsmaßnahme GUP 2026: ID 1892118	GUV	23.02.2026	Kaps	Point (647121.6 5647144.5)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
28		Überfahrt, Brücke zu Grundstück Am Bach 3	Querbauwerk	Brücke	baufällig (desolat); Klärung Bauzustand mit Errichter & Genehmigungsstand	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (647095 5647212.5)
29		unverfüllte Wurzelräume	Gewässerrandstreifen rechts	Sonstiges	Verfüllung	Stadt	23.02.2026	Kaps	Point (647082.1 5647242.6)
30		Überfahrt, Brücke zu Grundstück Am Bach 1	Querbauwerk	Brücke	ungenehmigtes Bauwerk, Klärung Genehmigungsstand	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (647076.1 5647269.2)
31		Einleitstelle 3, Kanalauslauf	Böschung rechts	Einleitstelle	informativ	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (647063 5647324.5)
32		Einleitstellen 4 & 5	Böschung links	Einleitstelle	Klärung Eigentümer/ Unterhaltungspflichtiger	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (647026.2 5647345.1)
33		Straßenbrücke Rudolstädter Straße	Querbauwerk	Brücke	teilweise verlandet, Information UWB an Straßenbausträger (vermutlich TVA)	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (647022.2 5647364.5)
34		Einleitstelle 6	Böschung rechts	Einleitstelle	informativ	Stadt	23.02.2026	Kaps	Point (647025.5 5647380.1)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
35		Verklausung 2	Gewässersohle	Abflusshindernis, Verklausung	beseitigt (direkt beräumt bei Verbandsschau)	GUV	23.02.2026	Kaps	Point (647017.1 5647421.7)
36		Uferabbruch 1	Böschung links	Uferabbruch	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Ufersicherung Totholzfaschine	GUV	23.02.2026	Kaps	Point (647011.3 5647427.6)
37		Uferabbruch 2	Böschung rechts	Uferabbruch	Klärung Baulastträger durch GFA, Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Ufersicherung Totholzfaschine (nur Böschungsfuß), Sicherung Wegekörper: Baulastträger	GUV, GFA	23.02.2026	Kaps	Point (646992.1 5647447.9)
38		Verklausung 3	Gewässersohle	Abflusshindernis, Verklausung	beseitigt (direkt beräumt bei Verbandsschau)	GUV	23.02.2026	Kaps	Point (645993.2 5648019.9)
39		Einleitstelle 7	Böschung links	Einleitstelle	Klärung Eigentümer/ Unterhaltungspflichtiger	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (646949.5 5647553.3)
40		Straßenbrücke Zur Schleuse	Querbauwerk	Brücke	informativ	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (646949.4 5647559.8)
41		Einleitstelle 8	Böschung links	Einleitstelle	informativ	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (646949.6 5647564.5)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
42		Verkläusung 4	Gewässersohle	Verkläusung	Beräumung erfolgt als Unterhaltungsmaßnahme GUP 2026: ID 1892118	GUV	23.02.2026	Kaps	Point (646951.7 5647694.1)
43		Verkläusung 5	Gewässersohle	Verkläusung	Beräumung erfolgt als Unterhaltungsmaßnahme GUP 2026: ID 1892118	GUV	23.02.2026	Kaps	Point (646951.6 5647795.2)
44		Einleitstelle 9	Böschung rechts	Einleitstelle	Abfluss frei, kein Handlungserfordernis	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (646951.2 5647817.6)
45		Straßendurchlass 5 Über den Krautländern, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	Abfluss frei, kein Handlungserfordernis	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (646950.3 5647860.8)
46		Straßendurchlass 5 Über den Krautländern, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	Abfluss frei, kein Handlungserfordernis	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (646950.3 5647869)
47		Einleitstelle 10	Böschung links	Einleitstelle	Abfluss frei; Einleitmenge prüfen anhand Genehmigung	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (646963.6 5648054)
48		Erosionsstrecke nach Einleitstelle 10	Gewässersohle	Sohlerosion	bei Starkregen kontrollieren; langfristig: Sicherungsmaßnahmen im Abgleich mit geplanten HWS-Maßnahmen prüfen	GUV	23.02.2026	Kaps	Point (646967.3 5648061)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
49		Gasdüker	Querbauwerk	Querbauwerk	in Erosionsstrecke, Information an Versorgungsträger	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (647007.6 5648184.1)
50		Leitungsquerung in der Sohle, Gussrohr	Gewässersohle	Querbauwerk	Klärung Eigentümer/ Unterhaltungspflichtiger; Herstellung nach den a.a.R.d.T (Dükerung)	UWB	23.02.2026	Kaps	Point (647040.4 5648287.9)
51		Brücke, Überfahrt Wirtschaftsweg	Querbauwerk	Brücke	teilweise verlandet, kein Handlungserfordernis	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (647093.2 5648447.5)
52		Ende Verbandsschau	Sonstiges	Sonstiges	informativ	keiner	23.02.2026	Kaps	Point (647245.1 5649185.2)


 Möbius
 Schaubeauftragter des
 GU V Gera/Gramme


 Bellair
 Untere Wasserbehörde
 Umwelt- und Naturschutzamt
 Abt. Wasser/Boden/Altlasten (UWB/UBB)
 Landeshauptstadt Erfurt