

1. Teilnehmer:

Herr Möbius	GUV GG
Herr Kaps	GUV GG
Herr Letsch	GUV GG
Frau Zimmer	Stadt Erfurt, GFA
Frau Bellair	Stadt Erfurt, UWB
Frau Britos	Stadt Erfurt, UWB
Frau Schröpfer	Stadt Erfurt, UNB


2. Grundlage:

Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände- (Wasserverbandsgesetz- WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen. Die Verbandsschau wird verbunden mit der jährlichen Gewässerschau laut § 100 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (in Verbindung mit § 74 Thüringer Wassergesetz (ThürWG).



Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U01_2026_01_23 vom 01.02.2026 wird die Verbandsschau Egstedter Trift, Fuchsgraben, Holzgraben des GUV Gera/Gramme am 25.02.2026 durchgeführt.

3. Geschauter Bereich:



Egstedter Trift, Fuchsgraben, Holzgraben von Egstedter Trift und Fuchsgraben Beginn, Holzgraben Grenze zum Truppenübungsplatz bis Egstedter Trift und Fuchsgraben Zulauf in die Verrohrung, Holzgraben Verrohrung Schwemmbach.



Detailkarten:



Detailkarten:



Einzelmäängel

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
1		Startpunkt Verbandsschau	gesamtes Gewässerbett	Sonstiges	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645027.3 5645533.8)
2		Durchlass 1, Überfahrt Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	frei	Eigentümer	25.02.2026	Kaps	Point (645045.2 5645667.1)
3		Durchlass 1, Überfahrt Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	zugesezt, zuständig Eigentümer	Eigentümer	25.02.2026	Kaps	Point (645047.1 5645677.4)
4		unklarer Gewässerverlauf, verlandetes Profil	Sonstiges	Sonstiges	Gewässerverlauf klären	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645047.3 5645679.2)
5		Durchlass 2, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	zugesezt, Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlaufruchs entfernen und Sohle räumen, 5 m oberstrom	GUV	25.02.2026	Kaps	Point (645063.1 5645760)
6		Durchlass 2, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	zugesezt, Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlaufruchs entfernen und Sohle räumen, 5 m unterstrom	GUV	25.02.2026	Kaps	Point (645065.2 5645762.1)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
7		Gasdüker 1	Gewässerrandstreifen links	Querbauwerk	Eintrag Wegematerial, beobachten	GUV	25.02.2026	Kaps	Point (645065.6 5645784.1)
8		Querrinne Wirtschaftsweg	Gewässerrandstreifen links	Sonstiges	Eintrag Wegematerial, beobachten	GUV	25.02.2026	Kaps	Point (645077.4 5645848.9)
9		Profilaufweitung	gesamtes Gewässerbett	Sonstiges	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645094.2 5645880.7)
10		Überfahrt, Furt	Querbauwerk	Querbauwerk	kein Durchlass ersichtlich	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645131.2 5645953.8)
11		Beginn Strecke Ablagerungen in Schnittgut/ Abfall 1	Gewässerrandstreifen rechts	Schnittgut	Verursacher ermitteln, Beräumung veranlassen	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645134.1 5645920.4)
12		Einleitstelle 1	Böschung links	Einleitstelle	keine Nutzung oder Funktion erkennbar/ bekannt	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645235 5646028.1)
13		Ende Strecke Ablagerungen in Schnittgut/ Abfall 1	Gewässerrandstreifen rechts	Schnittgut	Verursacher ermitteln, Beräumung veranlassen	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645245.5 5646045.8)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
14		Verbau (Errichtung vermutlich durch Kinder)	Gewässersohle	Sonstiges	kein Handlungsbedarf	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645295.8 5646094)
15		Straßenbrücke Egstedter Trift, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	frei	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645344.2 5646135.2)
16		Straßenbrücke Egstedter Trift, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	frei	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645347.8 5646139.8)
17		Dichter Aufwuchs Gewässersohle und Böschung	gesamtes Gewässerbett	Pflegemaßnahmen	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlaufräum entfernen	GU V	25.02.2026	Kaps	Point (645348.9 5646140.9)
18		Strukturholz	Böschung links	Schnittgut, umgestürzter Baum	kann verbleiben	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645400.9 5646177.1)
19		Straßendurchlass Egstedter Trift, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	Freistellung erfolgte durch GUV mit AdHoc-Maßnahme ID 2373211, GUP 2026	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645430 5646211.4)
20		Straßendurchlass Egstedter Trift, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	frei	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645432.6 5646221.7)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
21		Eintrag Wegematerial, Auflandung vor Rechen	Gewässersohle	Abflussshinder nis	Entfernung erfolgte durch GUV mit AdHoc-Maßnahme ID 2434265, GUP 2026; Information an TVA, dass Sohlablagerung aus Eintrag rechtsseitiger Straßenentwässerung resultiert, Ergreifung baulicher Präventivmaßnahmen durch TVA	GUW	25.02.2026	Kaps	Point (645465.3 5646252.6)
22		Einlauf Verrohrung	Sonstiges	Verrohrung	frei	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645480.5 5646262.6)
23		Quelle/ Beginn Fuchsraben	Sonstiges	Sonstiges	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645416 5645855.7)
24		Abfallhalde und Bebauung an BOK	Böschung links	Abfall, Schnittgut, Uferabbruch	Prüfung Verursacher Bebauung und Abfallablagerungen	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645405.8 5645885.2)
25		Stammholz und Schnittgut	Gewässersohle	Abfall, Schnittgut	Fällarbeiten öffentlich, Beräumung, Prüfung GFA	Stadt	25.02.2026	Kaps	Point (645394.6 5645928.9)
26		Ablagerungen Schnittgut und Abfall im Bereich Zugang/ Tor	Böschung links	Abfall, Uferverbau	Prüfung Verursacher und Veranlassung Entfernung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645393.2 5645945.2)
27		Abfall und Uferverbau	Böschung links	Abfall, Uferverbau	Prüfung Verursacher und Veranlassung Entfernung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645458.6 5646117.4)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
28		Einleitstellen 2	Böschung links	Einleitstelle	Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645459.9 5646127.6)
29		Uferverbau und Zugang/Weg	Böschung links	Abfall, Uferverbau	Prüfung und Klärung Verursacher, Veranlassung Rückbau	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645460.9 5646132.5)
30		Einleitstelle 3	Böschung rechts	Einleitstelle	Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645461 5646134.2)
31		Uferverbau und Zugang/Weg	Böschung links	Abfall, Uferverbau	Prüfung und Klärung Verursacher, Veranlassung Rückbau	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645470.6 5646163.5)
32		Einleitstelle 4	Böschung rechts	Einleitstelle	Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645468.5 5646172.6)
33		Dichter Aufwuchs/Staudenknötchen	gesamtes Gewässerbett	Sonstiges	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645474.5 5646184.8)
34		Stammholz aus Rückschnitt Bruchbaum Weide	Gewässersohle	Abfall, Schnittgut, umgestürzter Baum	Entfernung durch Verursacher Pflegemaßnahme (vermutlich GFA) veranlassen	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645482.9 5646202.6)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
35		Einleitstelle 5	Böschung rechts	Einleitstelle	Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645482.3 5646201.6)
36		Zugang	Böschung links	Uferverbau	Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645485.1 5646205.3)
37		Einleitstelle 6	Böschung rechts	Einleitstelle	Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645487.7 5646210.1)
38		Einleitstelle 7	Böschung links	Einleitstelle	Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645486.4 5646211.2)
39		Einlauf Verrohrung	Gewässersohle	Verrohrung	AdHoc-Maßnahme ID 2434278, GUP 2026: Sohlräumung Anströmbereich (ca. 5 m Länge)	GUV	25.02.2026	Kaps	Point (645501.9 5646237.7)
40		Startpunkt Holzergaben	Sonstiges	Sonstiges	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646136.5 5645568.1)
41		Gasdüker 2	Querbauwerk	Querbauwerk	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646184.3 5645590.9)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
42		Durchlass 3, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	frei	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646196.5 5645596)
43		Durchlass 3, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	frei	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646197.6 5645603.3)
44		Gummireifen/-ketten (Abfallhalde)	Böschung links	Abfall	Prüfung Beräumung	Stadt	25.02.2026	Kaps	Point (646226.8 5645667.9)
45		Straßenbrücke Am Willroder Forst & Straßenbahnstrecke, Einlauf	Querbauwerk	Brücke, Durchlass	frei, Wasser stehend	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646238 5645722.7)
46		Straßenbrücke Am Willroder Forst & Straßenbahnstrecke, Auslauf	Querbauwerk	Brücke, Durchlass	frei	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646251.4 5645782.4)
47		Absturz 1 & Tosbecken	Querbauwerk	Sohlverbau	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646254.9 5645788.5)
48		freigespülte Leitungen	Gewässersohle	Stromanschlüsse und Trassen, Sohlerosion, Längsbauwerk	Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (646283.7 5645847)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
49		Einleitstelle 8	Böschung links	Einleitstelle	2 Einleitstellen; Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (646283.9 5645847)
50		Zugang und Schnittgut	Gewässerrandstreifen links	Schnittgut	Prüfung und Klärung Beräumung durch Verursacher	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (646290.7 5645850.8)
51		Einleitstelle 9	Böschung links	Einleitstelle	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646292.2 5645865.8)
52		Einleitstelle 10	Böschung links	Einleitstelle	informativ, frei	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646301.7 5645927.1)
53		Durchlass 4, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	informativ, frei	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646296.9 5645956.1)
54		Durchlass 4, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	informativ, frei	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646295.6 5645961.8)
55		Einleitstelle 11	Böschung rechts	Einleitstelle	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646288.9 5645956.4)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
56		Überfahrten zu Grundstücken Schöntal Nr. 8-6	Querbauwerk	Durchlass	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646295.1 5645966)
57		Bestockung Ufermauer	Böschung links	Pflegemaßnahmen	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Gehölzaufwuchs entfernen	GUV	25.02.2026	Kaps	Point (646282.4 5646045.9)
58		Uferabbruch, Straßenkörper Schöntal	Böschung links	Uferabbruch, Sohlerosion	Information an und Zuständigkeit zur Behebung bei Straßenbaulasträger (TVA)	Stadt	25.02.2026	Kaps	Point (646276.8 5646077.3)
59		Straßendurchlass Im Steingraben, Einlauf	Querbauwerk	Querbauwerk, Schwemmgut	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlräumung Anströmbereich	GUV	25.02.2026	Kaps	Point (646271.1 5646100.3)
60		Straßendurchlass Im Steingraben, Auslauf	Querbauwerk	Querbauwerk	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Abströmbereich, Gehölzaufwuchs entfernen	GUV	25.02.2026	Kaps	Point (646271.3 5646119.5)
61		Einleitstelle 11	Böschung rechts	Einleitstelle	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646266.8 5646148.9)
62		Einleitstelle 12	Böschung rechts	Einleitstelle	informativ, Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlräumung (punktuell)	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646268.7 5646169.4)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
63		Straßendurchlass Schöntal, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	informativ, frei	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646265.3 5646182.2)
64		Einleitstelle 13	Böschung links	Einleitstelle	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646265.3 5646182.2)
65		Straßendurchlass Schöntal, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646234.2 5646213.5)
66		Einleitstelle 14	Böschung links	Einleitstelle	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646227.9 5646226.7)
67		Einleitstelle 15	Böschung rechts	Einleitstelle	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646226.1 5646224.3)
68		Ufermauer	Böschung rechts	Uferverbau	informativ, Errichtungszweck unbekannt	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (646052.1 5646402.3)
69		Absturz 2 (ohne Straßenbrücke am Drosselberg)	Querbauwerk	Sohlverbau	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645962.5 5646485.2)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
70		Straßenbrücke Am Drosselberg, Einlauf	Querbauwerk	Brücke	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645966.7 5646483.9)
71		Straßenbrücke Am Drosselberg, Auslauf	Querbauwerk	Brücke	Auflandung (gering), beobachten	GUV	25.02.2026	Kaps	Point (645965.2 5646483.1)
72		Fernwärmeleitung	Querbauwerk	Querbauwerk	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645963.2 5646498)
73		Einleitstelle 16	Böschung links	Einleitstelle	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645917.4 5646497.2)
74		Absturz 3	Querbauwerk	Querbauwerk	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645879.2 5646513.5)
75		Bautätigkeit Privatgrundstück Aufschüttungen	Gewässerrandstreifen rechts	Sonstiges	Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645876.4 5646515.2)
76		Einleitstelle 16	Böschung rechts	Einleitstelle	Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645862.1 5646521.9)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
77		Einleitstelle 17	Böschung links	Einleitstelle	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645847.1 5646527.4)
78		Einleitstelle 18	Böschung rechts	Einleitstelle	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645838.3 5646526)
79		Ablagerungen an Böschungsoberrante	Böschung rechts	Abfall, Schnittgut	Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645833 5646528)
80		Überweg/Steg	Querbauwerk	Querbauwerk	Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645814.7 5646532.9)
81		Einmündung Kesselgraben	Böschung links	Sonstiges	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645806.4 5646535.5)
82		Uferabbruch	Böschung rechts	Uferverbau	Ablagerungen/ Verbau rutschen Richtung Gewässerbett; Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645800.9 5646537.8)
83		Einleitstelle 19	Böschung rechts	Einleitstelle	Prüfung und Klärung	UWB	25.02.2026	Kaps	Point (645764.3 5646554.2)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
84		Fußgängerbrücke zw. An der Waldwäschke u. Haarbergstraße, Einlauf	Querbauwerk	Brücke	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645756.7 5646557.3)
85		Fußgängerbrücke zw. An der Waldwäschke u. Haarbergstraße, Auslauf	Querbauwerk	Brücke	informativ	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645764.3 5646554.2)
86		Einlauf Verrohrung	gesamtes Gewässerbett	Verrohrung	informativ. frei	keiner	25.02.2026	Kaps	Point (645713 5646618.1)


 Möbius
 Schaubeauftragter des
 GUV Gera/Gramme


 Bellair
 Untere Wasserbehörde
 Umwelt- und Naturschutzamt
 Abt. Wasser/Boden/Altlasten (UWB/UBB)
 Landeshauptstadt Erfurt