

1. Teilnehmer:

Herr Möbius	GUV GG
Herr Kaps	GUV GG
Herr Letsch	GUV GG
Frau Zimmer	Stadt Erfurt, GFA
Frau Bellair	Stadt Erfurt, UWB
Frau Britos	Stadt Erfurt, UWB
Frau Schröpfer	Stadt Erfurt, UNB
Frau Schmidt	TLUBN
Frau Stricker	TLUBN


2. Grundlage:

Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände- (Wasserverbandsgesetz- WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen. Die Verbandsschau wird verbunden mit der jährlichen Gewässerschau laut § 100 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (in Verbindung mit § 74 Thüringer Wassergesetz (ThürWG).



Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U01_2026_01_23 vom 01.02.2026 wird die Verbandsschau Eselsgraben des GUV Gera/Gramme am 26.02.2026 durchgeführt.

3. Geschauter Bereich:


Eselsgraben von Beginn westlich von Schmira bis Einmündung in die Gewässerverrohrung im Brühler Hohlweg.



Detailkarten:



Detailkarten:



Einzelmäängel

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
1		Beginn Verbandsschau, Quelle Eselsgraben	Quelle	Sonstiges	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (636788.9 5646462.7)
2		unklarer Gewässerverlauf, Profilverlandung	Sonstiges	Sonstiges	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (636851.1 5646473.8)
3		Durchlass 1 (Seitengraben Frienstedter Weg), Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (637071.8 5646487.6)
4		Durchlass 1 (Seitengraben Frienstedter Weg), Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (637088.9 5646493.7)
5		Korrektur Gewässerverlauf (entsprechend Gewässernetz)	gesamtes Gewässerbett	Sonstiges	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (637005.6 5646470.1)
6		Durchlass 2, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (637072.6 5646480.9)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
7		Durchlass 2, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (637088.6 5646479.1)
8		Ablagerung Schnittgut Gehölzpflege	Gewässerrandstreifen rechts	Pflegemaßnahmen	Klärung Verursacher und Veranlassung Bäumung	UNB	26.02.2026	Möbius	Point (637134.8 5646478.3)
9		Einmündung Seitengraben Fienstedter Weg	Böschung links	Einleitstelle	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (637339 5646507.4)
10		Durchlass 3, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	tlw. zugesetzt	Stadt	26.02.2026	Möbius	Point (637341.6 5646506.4)
11		Durchlass 3, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	tlw. zugesetzt	Stadt	26.02.2026	Möbius	Point (637357 5646507.5)
12		Substratkegel im Gewässerprofil, Fuchsbau	Gewässersohle	Tieraktivität	kein Handlungsbedarf, beobachten	GUV	26.02.2026	Möbius	Point (637485.4 5646498)
13		Sohlaufwuchs, Schlehen	Gewässersohle	Pflegemaßnahmen	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlaufwuchs entfernen	GUV	26.02.2026	Möbius	Point (637588.7 5646519)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
14		Einmündung Gewässer Bei den Wiesen	Böschung links	Sonstiges	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (637674.8 5646541.2)
15		Fließstrecke verlandet & verkrautet	Gewässersohle	Pflegemaßnahmen	ab Mdg. Gewässer Bei den Wiesen - Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlaufruchs entfernen, Sohlräumung	GUV	26.02.2026	Möbius	Point (637758.3 5646519)
16		Ausleitung Flutmulde HRB Schmira	gesamtes Gewässerbett	wasserwirtschaftliche Anlage, Pflegemaßnahmen	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Aufandung entfernen	GUV	26.02.2026	Möbius	Point (637830.3 5646514.6)
17		Drosselbauwerk	gesamtes Gewässerbett	Querbauwerk	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (638032.5 5646524.1)
18		Beginn private Überfahrten OL Schmira	Querbauwerk	Durchlass	informativ	Sonstige	26.02.2026	Möbius	Point (638048.3 5646524.1)
19		Einlauf Verrohrung (oh Straße der Solidarität)	Querbauwerk	Längsbauwerk	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (638331.8 5646535)
20		Auslauf Verrohrung (uh Straße der Solidarität)	Querbauwerk	Längsbauwerk	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (638355.5 5646558.5)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
21		Einmündung Gewässer Bettelseegraben	Böschung rechts	Mündung	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (638450.7 5646569)
22		Auflandungen	Gewässersohle	Durchlass	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohräumung auf ca. 10 m Länge und Durchlass (ggf. ist nachfolgende Spülung durch Straßenbaulasträger zu veranlassen)	GUV	26.02.2026	Möbius	Point (638475.4 5646587)
23		Straßenbrücke Eisenacher Straße	Querbauwerk	Uferverbau	Fußsicherung rechts abgerutscht, bauliche Regulierung notwendig	Stadt	26.02.2026	Möbius	Point (638528.2 5646643)
24		verbautes, eingegängtes Gewässerprofil	Gewässerrandstreifen beidseitig	Uferverbau	Grundstücksverkehr UNA/ Amt 62 mit Pächtern Gärten	Sonstige	26.02.2026	Möbius	Point (638625.6 5646727.3)
25		eingestürzte Ufermauer in Gewässersohle	Gewässersohle	Abflusshindernis	AdHoc-Maßnahme GUP 2026: Entfernung Abflusshindernis; Entsorgung durch Eigentümer Ufermauer	GUV	26.02.2026	Möbius	Point (638644.6 5646738.1)
26		eingestürzter Steg	Querbauwerk	Querbauwerk	potentielles Abflusshindernis; Ermittlung Verursacher/ Errichter und Veranlassung zur Entfernung	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (638672.6 5646759.8)
27		Steg	Querbauwerk	Abflusshindernis	potentielles Abflusshindernis, Ermittlung Verursacher/ Errichter und Veranlassung zur Entfernung	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (638677.2 5646787.8)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
28		Aufstauvorrichtung	Querbauwerk	Abflusshindernis	Prüfung und Klärung Errichter; Rückbauperanlassung	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (638684.6 5646791.3)
29		Ablagerungen Schnittgut	Gewässerrandstreifen rechts	Abfall, Schnittgut	Klärung Verursacher und Veranlassung zur Entfernung	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (638693.1 5646800.6)
30		Uferverbau	Böschung beidseitig	Längsbauwerk	Prüfung und Klärung; Veranlassung zur Wiederherstellung der natürlichen Gewässerböschung	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (638713.4 5646824.4)
31		Uferverbau und Steg	gesamtes Gewässerbett	Längsbauwerk	Prüfung und Klärung; ggf. Veranlassung auf Rückbau	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (638746.4 5646874.6)
32		Fließstrecke in Erholungsgraben	Gewässerrandstreifen beidseitig	Sonstiges	Grundstücksverkehr laufend	UWB; UNB	26.02.2026	Möbius	Point (638805.5 5647189.7)
33		Sohlverbau	Querbauwerk	Sohlverbau, Verklausung	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Entfernung und Herstellung Abflussprofil	GUV	26.02.2026	Möbius	Point (638815.7 5647218.6)
34		Durchlass 4, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	informativ	keiner	26.02.2026	NULL	Point (638786.2 5647282.9)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
35		Durchlass 4, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (638781.6 5647294.4)
36		Erosionsstrecke, Tiefenerosion	Gewässersohle	Sohlerosion	ggf. geeignete Unterhaltungsmaßnahmen prüfen (Hinweis: Leitungsträger beachten)	GUV	26.02.2026	Möbius	Point (638768.5 5647342.8)
37		vegetationsarmer Uferabschnitt	Gewässerrandstreifen rechts	Sonstiges	ggf. Pflanzmaßnahmen prüfen (Hinweis: Leitungsträger beachten)	GUV	26.02.2026	Möbius	Point (638822.8 5647439.1)
38		Ablagerung Heuballen	Gewässerrandstreifen rechts	Sonstiges	Klärung Verursacher und Veranlassung zur kurzfristigen Entfernung	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (638880.6 5647463.8)
39		Ufer- und Sohlverbau	gesamtes Gewässerbett	Uferverbau, Sohlverbau	Bestandteil Grundstücksverkehr/ Klärung	UWB, UNB	26.02.2026	Möbius	Point (639021.8 5647504.3)
40		Uferverbau	Böschung rechts	Uferverbau	Bestandteil Grundstücksverkehr/ Klärung	UWB, UNB	26.02.2026	Möbius	Point (639032 5647501.7)
41		Aufstau & Wasserentnahme, Errichtung einer privaten Treppenanlage	gesamtes Gewässerbett	Querbauwerk, Abflusshindernis, Entnahmestelle, Uferverbau	Klärung Errichter/Verursacher, Rückbau veranlassen	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (639070.3 5647515.8)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
42		Aufstau, Treppe, Uferbefestigung durch Privatbesitzer	gesamtes Gewässerbett	Uferverbau, Querbauwerk	Klärung Errichter/Verursacher, Rückbau veranlassen	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (639084 5647523.1)
43		Uferabtrag für Substratgewinnung (Erdgrube)	Böschung links	Sonstiges	Klärung Errichter/Verursacher, Anordnung Geländewiederherstellung	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (639088 5647523.1)
44		Einmündung Gewässer Bindeleben Bach	Böschung links	Mündung	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (639415.5 5647850.4)
45		Durchlass 5, Einlauf	Querbauwerk	Durchlass	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (639512.4 5647874.5)
46		Durchlass 5, Auslauf	Querbauwerk	Durchlass	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (639531.6 5647867.2)
47		Einmündung Gewässer Schulgraben	Böschung rechts	Mündung	informativ, keine Wasserführung	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (639557.1 5647870.3)
48		Müllablagerung	Böschung rechts	Abfall	Feststellung Verursacher und Bäumung veranlassen	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (639810.9 5647970.9)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
49		freiliegende Leitung	Gewässersohle	Querbauwerk	Klärung Leitungsträger; Veranlassung Herstellen nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (Dükerung der Trasse)	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (639857.8 5647964.1)
50		Einlaufbauwerk HRB Eselsgraben II	Querbauwerk	wasserwirtschaftliche Anlage	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (640086.5 5648040.2)
51		Einlaufbauwerk HRB Eselsgraben I	Querbauwerk	wasserwirtschaftliche Anlage	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (640195.3 5648078.5)
52		Ablagerungen und Verbau	Böschung rechts	Uferverbau, Abfall	Klärung Verursacher und Veranlassung zur Beräumung	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (640399.3 5648169.7)
53		Verbau an Böschungsoberkante	Böschung rechts	Uferverbau, Abfall	Klärung Verursacher und Veranlassung zur Entfernung	UWB	26.02.2026	Möbius	Point (640451.5 5648196.9)
54		Einlauf Verrohrung, Ende Verbandsschau	Querbauwerk	Sonstiges	informativ	keiner	26.02.2026	Möbius	Point (640466.2 5648218.9)

J. Kaps
Kaps
Schaubeauftragter des
GUV Gera/Gramme

S. Bellair
Bellair
Untere Wasserbehörde
Umwelt- und Naturschutzamt
Abt. Wasser/Boden/Altlasten (UWB/UBB)
Landeshauptstadt Erfurt