

1. Teilnehmer:

Herr Kaps	GUV GG
Herr Möbius	GUV GG
Herr Letsch	GUV GG
Frau Ballin	GUV GG
Herr Vietzke	Gemeinde Riethnordhausen
Herr Stecklum	VG Straußfurt
Frau Müller	LRA Sömmerda, UWB


2. Grundlage:


Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände- (Wasserverbandsgesetz- WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen.



Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U01_2026_01_23 vom 01.02.2026 wird die Verbandsschau Schmale Gera des GUV Gera/Gramme am 11.03.2026 durchgeführt.

3. Geschauter Bereich:

Schmale Gera von der Einmündung Umfluter Riethnordhausen bis Mündung in die Gramme bei Wernigshausen.







Einzelmängel

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
1		Beginn Verbandsschau	Sonstiges	Sonstiges	informativ	keiner	11.03.2026	Kaps	Point (639582.9 5661601)
2		Einleitstelle	Böschung rechts	Einleitstelle	Einleitung Gemeinde, Forderung der UWB zur böschungsgleichen Kürzung des Auslaufrohrs	Gemeinde	11.03.2026	Kaps	Point (639584.1 5661604.6)
3		Ablagerungen	Gewässerrandstreifen rechts	Abfall, Schnittgut	Veranlassung Entfernung durch Verursacher (Grundstück Untere Dorfstraße 160 A, Pfeiffer)	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639576.7 5661615)
4		Überweg/ Steg	Querbauwerk	Querbauwerk	nicht genehmigt, Prüfung und Klärung	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639567.1 5661619.9)
5		Gewässerentwicklungspotenzial	Böschung links	Sonstiges	informativ: Entwicklungspotenzial durch Aufbrechen der Grünverrohrung	GUV	11.03.2026	Kaps	Point (639104.8 5661951.7)
6		Grünschnitt Gewässerrandstreifen	Gewässerrandstreifen rechts	Schnittgut	Klärung Verursacher, Anordnung Beräumung und fachgerechte Ausführung	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639047.3 5662071.6)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
7		Ablagerungen	Gewässerrandstreifen links	Abfall, Schnittgut	Klärung Verursacher, Anordnung Beräumung	VG	11.03.2026	Kaps	Point (639796.3 5663392.4)
8		Uferverbau und Ablagerungen	Gewässerrandstreifen rechts	Uferverbau, Schnittgut, Abfall	Anordnung Rückbau ggü. angetroffenem Anlieger	VG	11.03.2026	Kaps	Point (639833.8 5663587.1)
9		Ablagerungen	Gewässerrandstreifen rechts	Abfall	Anordnung Beräumung ggü. angetroffenem Anlieger	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639708.5 5663907.9)
10		Mähgut und Kompost im Gewässerrandstreifen	Böschung links	Abfall, Schnittgut	Anordnung ggü. Anlieger zur Beräumung	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639667.1 5663983.9)
11		Heckenschnitt, Schnittgut an Uferböschung / Böschungsfuß	Böschung links	Abfall, Schnittgut	Anordnung ggü. Verursacher zur Beräumung	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639557.3 5664126.4)
12		Ablagerungen Gewässerrand	Böschung links	Abfall	Klärung Verursacher und Veranlassung Beräumung	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639545.3 5664187.3)
13		Stromkabel (längsverlegt entlang Gewässerbett / Uferstrand)	Böschung links	Längsbauwerk	ungenehmigt, bereits mehrfache Anordnungen erfolgt	Gemeinde	11.03.2026	Kaps	Point (639567.5 5664154.7)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
14		Weidenutzung	Böschung links	Tieraktivität, Uferabbruch	Zerstörung der intakten Gewässerböschung; Überprüfung und Klärung auf Wiederherstellung	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639531.1 5664294.5)
15		Weidenutzung	Böschung links	Tieraktivität, Uferabbruch	Eintragung von Futtergut und Tiernmist; Überprüfung und Klärung	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639369.6 5664269.4)
16		Toilette und Ablagerungen Gewässerrandstreifen	Gewässerrandstreifen rechts	Sonstiges	Anordnung ggü. Anlieger zur Beräumung und Unterlassung	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639466.3 5664303.3)
17		Ablagerungen	Gewässerrandstreifen links	Abfall	Anordnung zur Entfernung der gelagerten Strohballen durch Verursacher aus dem Gewässerrandstreifen	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639519.9 5664415.8)
18		Biber und undichte Böschung	Böschung rechts	Tieraktivität	undichte Böschung Uferböschung im Bereich Düker Umfluter Haßleben (vermutlich durch Biberaktivität/-röhre); Prüfung durch UWB gemeinsam mit UNB	UWB, UNB	11.03.2026	Kaps	Point (639434.4 5665415.5)
19		Biberstrecke (Bibervorkommen)	Böschung links	Tieraktivität	informativ	keiner	11.03.2026	Kaps	Point (639498.3 5665689.9)
20		Überweg	Querbauwerk	Querbauwerk	Anordnung Beräumung durch Verursacher (vermutlich Jäger)	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639739.5 5666223.1)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
21		vermutlicher Biberbau	Böschung links	Tieraktivität	informativ	GUV	11.03.2026	Kaps	Point (639738.4 5666321.9)
22		zusammengebrochene Holzüberfahrt	Querbauwerk	Brücke, Querbauwerk	Anordnung zur Beräumung durch Eigentümer der Überfahrt	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639856.3 5666717)
23		Wasserentnahmestelle	Böschung links	Entnahmestelle	Prüfung und Klärung	UWB	11.03.2026	Kaps	Point (639771.3 5667011.4)
24		Ende Verbandsschau	Sonstiges	Sonstiges	Mündung linksseitig in Gramme	keiner	11.03.2026	Kaps	Point (639762.4 5667057.8)


 Kaps
 Schaubeauftragter des
 GUV Gera/Gramme