

1. Teilnehmer:

Herr Kaps	GUV GG
Herr Letsch	GUV GG
Frau Ballin	GUV GG
Frau Röhr	VG Gramme-Vippach
Frau Geyer	Amberg & Rothe Agrarhof GmbH
Frau Müller	LRA Sömmerda, UWB


2. Grundlage:

Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände- (Wasserverbandsgesetz- WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen.



Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U01_2026_01_23 vom 01.02.2026 wird die Verbandsschau Gramme des GUV Gera/Gramme am 16.03.2026 durchgeführt.

3. Geschauter Bereich:

Gramme von der Bahnbrücke/-damm Großrudstedt bis ca. 450 m oberhalb des Abzweigs Alte Gramme/ Neue Gramme südöstlich von Werningshausen.



Detailkarten:



Einzelmängel

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
1		Beginn Verbandsschau	Sonstiges	Brücke	informativ	keiner	16.03.2026	Kaps	Point (646244.9 5662147.6)
2		Stau	Querbauwerk	Abflusshindernis	Erfordernis einer Unterhaltungsmaßnahme prüfen	GU V	16.03.2026	Kaps	Point (646259.4 5662142.2)
3		Müll-/Unratablagerungen	Gewässerrandstreifen rechts	Abfall	Klärung Verursacher, Anordnung Beräumung	UWB	16.03.2026	Kaps	Point (646180.1 5662215.7)
4		Sturzbaum	Gewässersohle	Abflusshindernis	kein Handlungserfordernis, beobachten	GU V	16.03.2026	Kaps	Point (646147.1 5662233.2)
5		Brücke	Querbauwerk	Brücke	desolater Bauwerkszustand, Prüfung Zuständigkeit und Beauftragung	UWB	16.03.2026	Kaps	Point (646115.2 5662264.9)
6		Baumhaus	Gewässerrandstreifen rechts	Sonstiges	Prüfung und Klärung: Rücksprache UWB mit UNB	UWB	16.03.2026	Kaps	Point (645805.4 5662619.8)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
7		Gewässerrandstreifen nicht ersichtlich (Acker bis an BOK bearbeitet)	Gewässerrandstreifen links	Sonstiges	informativ: Prüfung und Klärung UWB mit TLLLR	UWB	16.03.2026	Kaps	Point (645151.2 5662741.9)
8		Gewässerrandstreifen nicht ersichtlich (Acker bis an BOK bearbeitet)	Gewässerrandstreifen links	Sonstiges	informativ: Prüfung und Klärung UWB mit TLLLR	UWB	16.03.2026	Kaps	Point (645063.2 5662815.2)
9		Verbau/ Böschungsfußsicherung	Böschung rechts	Uferverbau	informativ: Böschungsfußsicherung aus Schlackesteinen	keiner	16.03.2026	Kaps	Point (644725.5 5663247.2)
10		Schnittgut	Gewässerrandstreifen links	Schnittgut	unfachgerechter Schnitt, Prüfung und Klärung mit UNB	UWB	16.03.2026	Kaps	Point (644217.4 5663611.8)
11		Biberdamm	gesamtes Gewässerbett	Tieraktivität	informativ: belassen	keiner	16.03.2026	Kaps	Point (644020.1 5664005.1)
12		Stau	Querbauwerk	Querbauwerk, Stau	kein Handlungserfordernis, belassen	keiner	16.03.2026	Kaps	Point (643852.6 5664746.1)
13		Treibgut oh Brücke	Gewässersohle	umgestürzter Baum, Verkläuerung	Info an und Beräumung durch Straßenbaulasträger	Gemeinde	16.03.2026	Kaps	Point (643875.7 5664746.9)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
14		Biberröhren	Böschung links	Tieraktivität	informativ	keiner	16.03.2026	Kaps	Point (643498.7 5664827.2)
15		LAWA-Typ 79 Maßnahme	Gewässerrandstreifen rechts	Sonstiges	GUP 2027: Maßnahmenprüfung LAWA-Typ 79-Maßn. GRP-ID 10645	GUV	16.03.2026	Kaps	Point (643475 5664833.6)
16		Betonrohrreste	Gewässersohle	Abfall	informativ	UWB	16.03.2026	Kaps	Point (643204.3 5664917.5)
17		Ende Verbandsschau	Sonstiges	Sonstiges	informativ	keiner	16.03.2026	Kaps	Point (643114 5664960.7)


 Kaps
 Schaubeauftragter des
 GUV Gera/Gramme