

1. Teilnehmer:

Frau Ballin	GUV GG
Herr Kaps	GUV GG
Herr Möbius	GUV GG
Herr Letsch	GUV GG
Frau Mäder	LK Weimarer Land, UNB
Herr Stetter	LK Weimarer Land, UWB
Frau Müller	TLLLR
Herr Krämer	Gemeinde Grammetal


2. Grundlage:

Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände- (Wasserverbandsgesetz- WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen.



Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U01_2026_01_23 vom 01.02.2026 wird die Verbandsschau Weimarbach des GUV Gera/Gramme am 18.03.2026 durchgeführt.

3. Geschauter Bereich:

Weimarbach von Beginn des Weimarbachs nördlich der B7 bei Ulla bis Einmündung in die Gramme bei Hopfgarten.



Detailkarten:



Einzelmängel


Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
1		Beginn Verbandsschau	Sonstiges	Sonstiges	informativ. Auslauf RRB südl. der Straßenbrücke B7	keiner	18.03.2026	Kaps	Point (658356.5 5648645.5)
2		geringe Leistungsfähigkeit Abflussprofil/ tlw. verlandet	gesamtes Gewässerbett	Abflusshindernis, Sohlerosion	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Gewässersohle tlw. räumen ab u/h Straßenbrücke bis rechtwinklige Kurve (lfd. Nr. 4); Hinweis: Brachfläche nördl. B7 kann jährlich bis 01.04. befahren werden	GUV	18.03.2026	Kaps	Point (658329.8 5648649.9)
3		Esche im Gewässer	Gewässersohle	Pflegemaßnahmen	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlaufruch entfernen	GUV	18.03.2026	Kaps	Point (658262.6 5648623.1)
4		Schaden Sohlverbau in Kurve	Gewässersohle	Sohlverbau, Sohlerosion	informativ. kein Handlungsbedarf, nur beobachtende Unterhaltung	GUV	18.03.2026	Kaps	Point (658227.1 5648609.7)
5		Gehölzschnitt durch Flächenbewirtschaftung	Gewässerrandstreifen rechts	Pflegemaßnahmen	unsachgemäßer Gehölzschnitt im Gewässerrandstreifen; das Schnittgut ist aus den Böschungsbereichen durch den Verursacher zu entfernen	UNB	18.03.2026	Kaps	Point (658214.9 5648659.9)
6		Einlauf Verrohrung	Längsbauwerk	Verrohrung	informativ. Beginn Verrohrung bis zu unterstromiger Wegekreuzung (Flst. 249, Flur 4, Gemark. Ulla)	keiner	18.03.2026	Kaps	Point (658175.5 5648822.2)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
7		Auslauf Verrohrung	Längsbauwerk	Einleitstelle, Verrohrung	informativ: 3 Ausläufe in Bauwerk gebündelt zur Fortsetzung Gewässerlauf in Richtung Osten	keiner	18.03.2026	Kaps	Point (658093.4 5649117.8)
8		Auflandung Gewässersohle ca. 15 m Länge und Auslauf Verrohrung	Gewässersohle	Abflusshindernis	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: abschnittsweise Sohlräumung und Entfernung Gehölzaufwuchs ab Auslauf Verrohrung bis Beginn OL Ulla; Hinweis: nur Rückschnitt der Auftriebe im Kastenprofil	GUV	18.03.2026	Kaps	Point (658116.5 5649125.3)
9		Verlandung	gesamtes Gewässerbett	Abflusshindernis	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027 analog vorheriger Punkt	GUV	18.03.2026	Kaps	Point (658165.4 5649146)
10		Auflandung	Gewässersohle	Abflusshindernis, Verklausung	Vermutlich über Flächeneintrag aus südlicher Richtung, Prüfung Etablierung Gehölzbestand/ Schutzstreifen in Fließrichtung rechtsseitig (GUV/ TLLLR mit Bewirtschafter)	GUV, TLLLR	18.03.2026	Kaps	Point (658264.7 5649192.3)
11		Sturzbaum/ Astausbruch	Gewässerrandstreifen links	umgestürzter Baum	Potentiell Abflusshindernis, Entfernung/Entnahme durch Gemeinde	Gemeinde	18.03.2026	Kaps	Point (658411 5649259.2)
12		Anlage	Querbauwerk	Querbauwerk	Anlagenbestand Genehmigung und Zuständigkeit prüfen	UWB	18.03.2026	Kaps	Point (658451.9 5649278.4)
13		Rechen an Einfriedung	Querbauwerk	Querbauwerk	Prüfung und Klärung; die Konstruktionen sind zurückzubauen	UWB	18.03.2026	Kaps	Point (658491.9 5649283.6)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
14		Rechen an Einfriedungen	Querbauwerk	Querbauwerk	Prüfung und Klärung; die Konstruktionen sind zurückzubauen	UWB	18.03.2026	Kaps	Point (658713 5649338.2)
15		Verlandung	Gewässersohle	Abflusshindernis	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlräumung ca. 15 m ab Auslaufbereich Wegedurchlass	GUV	18.03.2026	Kaps	Point (658856.7 5650309.6)
16		Schaden oh Bauwerk	Gewässersohle	Sohlverbau	durch Wurzeldruck/ rückschreitende Erosion, kein Handlungserfordernis, beobachten	keiner	18.03.2026	Kaps	Point (658888.3 5650388.3)
17		Einlauf Verrohrung	Längsbauwerk	Verrohrung	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlräumung und Entfernung Gehölzablagerungen auf ca. 10-15 m oberhalb vom Einlauf (GUV); Errichtung Rechen vor Einlauf der ca. 130 m langen Verrohrung durch Gemeinde prüfen	GUV, Gemeinde	18.03.2026	Kaps	Point (658628.6 5650555.3)
18		Auslauf Verrohrung	Längsbauwerk	Verrohrung	informativ. Auslauf Verrohrung	keiner	18.03.2026	Kaps	Point (658498.5 5650576)
19		Durchlass, Überfahrt, Einlauf	Querbauwerk	Abflusshindernis, Durchlass	Durchlass/ Überfahrt auf Flst. Gemeinde, Spülung Durchlass (nach Sohlräumung durch GUV (Pkt. 20)	Gemeinde	18.03.2026	Kaps	Point (658249.8 5650614.9)
20		Verlandungsstrecke	Gewässersohle	Abflusshindernis	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlräumung ca. 10 m ober- und 20 m unterstromseitig vom Durchlass	GUV	18.03.2026	Kaps	Point (658243.4 5650615)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
21		Einlauf Verrohrung	Längsbauwerk	Verrohrung	informativ	keiner	18.03.2026	NULL	Point (658033.1 5650590.4)
22		Auslauf Verrohrung	Längsbauwerk	Verrohrung	informativ. Innendurchmesser Auslaufrohr 115 cm	keiner	18.03.2026	Kaps	Point (657811.1 5650567.6)
23		Ablagerungen Gewässerrandstreifen	Gewässerrandstreifen rechts	Abfall, Schnittgut	Feststellung / Klärung Verursacher und Anordnung Beräumung	UWB	18.03.2026	Kaps	Point (657270.9 5650577.5)
24		Ablagerungen und bauliche Anlagen am Gewässerrandstreifen	Gewässerrandstreifen rechts	Abfall, Schnittgut	Feststellung / Klärung Verursacher und Anordnung Beräumung	UWB	18.03.2026	Kaps	Point (657212.7 5650571.3)
25		Strohballen in Gewässerbett	Gewässersohle	Abflusshindernis	AdHoc-Maßnahme, GUP 2026: Beräumung Ballen; Eigentümer Ballen ermitteln (event. Reit-, Zucht- und Fahrverein Grammettal Hopfgarten)	GUV	18.03.2026	Kaps	Point (656982.9 5650564.9)
26		Brücke	Querbauwerk	Brücke	Prüfung Zulässigkeit, Klärung Errichter, Überprüfung Vorliegen eines Wasserrechtes, ggf. Prüfung nachträg. Erteilung wasserrechtliche Genehmigung oder Aufforderung zum Rückbau	UWB	18.03.2026	Kaps	Point (656810.2 5650623.1)
27		Staubauwerk Weimarbach im OT Hopfgarten	Querbauwerk	Sonstiges	informativ	keiner	18.03.2026	Kaps	Point (656512.7 5650599.1)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
28		Aufstau eingeleitetes Abwasser	gesamtes Gewässerbett	Abflusshindernis	Prüfung und Klärung Einleitung durch UWB; AdHoc-Maßnahme, GUP 2026: Beräumung	UWB; GUV	18.03.2026	Kaps	Point (656249.4 5650717.6)
29		Gehölzaufwuchs Gewässersohle	gesamtes Gewässerbett	Abflusshindernis, Pflegemaßnahmen	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohlaufruchs entfernen (bis ca. 1/3 untere Uferböschung)	GUU	18.03.2026	Kaps	Point (656198.5 5650739.3)
30		Ufermauer Grundstück Ahornweg 2	Böschung links	Sonstiges	Grundstückseigentümer ist über desolaten Bauzustand zu informieren	UWB	18.03.2026	Kaps	Point (656139.9 5650760.9)
31		Ende Verbandsschau	Sonstiges	Sonstiges	informativ	keiner	18.03.2026	Kaps	Point (656047.4 5650763.3)


 Möbius
 Schaubeauftragter des
 GUV Gera/Gramme