

1. Teilnehmer:

Frau Ballin	GUV GG
Herr Kaps	GUV GG
Herr Möbius	GUV GG
Herr Letsch	GUV GG
Frau Mäder	LK Weimarer Land, UNB
Herr Stetter	LK Weimarer Land, UWB
Herr Krämer	Gemeinde Grammetal
Frau Schmidt	TLUBN


2. Grundlage:

Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände- (Wasserverbandsgesetz- WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen.



Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U01_2026_01_23 vom 01.02.2026 wird die Verbandsschau Utzberger Bach, Peterbach des GUV Gera/Gramme am 19.03.2026 durchgeführt.

3. Geschauter Bereich:

Utzberger Bach, Peterbach von Utzberger Bach nördlich der Straßenbrücke B7, Peterbach der Quelle südl. der A4 in der Gemeinde Bechstedtstraß bis Utzberger Bach Einmündung in die Gramme in Hopfgarten, Peterbach Grenze Stadt Erfurt/ Grammetal.



Detailkarten:



Einzelermängel

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
1		Beginn Verbandsschau	Querbauwerk	Brücke	Auslauf Brücke B7	keiner	19.03.2026	Möbius	Point (654471.1 5648846.2)
2		Totholz	Gewässersohle	Verkläusung	informativ. Totholz verbleibt im Biotop (ID 47Ab201900)	keiner	19.03.2026	Möbius	Point (654391 5648965.7)
3		Müll und Altfreien	Böschung links	Abfall	Klärung Verursacher	UWB	19.03.2026	Möbius	Point (654358.4 5649066.4)
4		Einleitstelle Abwasser ungeklärt	Böschung links	Einleitstelle	informativ	keiner	19.03.2026	Möbius	Point (654326.1 5649111.8)
5		Ablagerung Gewässerrandstreifen	Gewässerrandstreifen rechts	Sonstiges	Einhaltung Abstand zu Oberkante Uferböschung/ Gewässerrandstreifen prüfen	UWB	19.03.2026	Möbius	Point (654316.5 5649130)
6		Rechen vor Durchlass	Querbauwerk	Sonstiges, Verrohrung	informativ. frei, Zuständigkeit zur Freihaltung obliegt Gemeinde	keiner	19.03.2026	Möbius	Point (654175.4 5649254.9)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
7		Rechen Einlauf Verrohrung	Querbauwerk	Sonstiges	informativ. frei	keiner	19.03.2026	Möbius	Point (654065.5 5649302.3)
8		Auslauf Verrohrung	Längsbauwerk	Verrohrung	informativ. bauliche Instandsetzung der Gewässerverrohrung frühestens mit ABK 2030	Gemeinde	19.03.2026	Möbius	Point (653961.3 5649389.3)
9		Ablagerungen und Uferverbau	Böschung rechts	Abfall, Längsbauwerk, Uferverbau	Feststellung Verursacher und Veranlassung Beräumung	UWB	19.03.2026	Möbius	Point (654087.1 5649711.4)
10		Gehölzschnitt	gesamtes Gewässerbett	Abflusshindernis	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Schlaufwuchs abschnittsweise entfernen, Hinweis: Eigentümer Fläche links Axel Schmidt	GUV	19.03.2026	Möbius	Point (654153.8 5649755.1)
11		Verlegung Totholz	gesamtes Gewässerbett	Abflusshindernis, Verklausung	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Entnahme Schwemmgut/ Ablagerungen (ab vorherigem Pkt 11 bis Pkt 15)	GUV	19.03.2026	Möbius	Point (654196.1 5649774.8)
12		Ablagerungen Kompost/ Abfall	Böschung links	Abfall	Klärung Verursacher und Veranlassung Beräumung	UWB	19.03.2026	Möbius	Point (654219.4 5649792.1)
13		Abflusshindernis	gesamtes Gewässerbett	Abfall, Abflusshindernis	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Entnahme Schwemmgut/ Ablagerungen	GUV	19.03.2026	Möbius	Point (654309 5649836.9)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
14		Verkausung und Gehölze	gesamtes Gewässerbett	Abflusshindernis, Schwemmgut, Verklausung	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Entnahme Schwemmgut/ Ablagerungen, zwischen Pkt. 15 bis oberhalb Pkt. 21: punktuell Gewässersohle anheben als Ergänzung zu den 2025 durchgeführten GU-Maßnahmen	GUV	19.03.2026	Möbius	Point (654424.5 5649970.2)
15		Verkausung und Durchlass	Gewässersohle	Abflusshindernis	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Entnahme Schwemmgut/ Ablagerungen	GUV	19.03.2026	Möbius	Point (654715.4 5650133.2)
16		Ufererosion Straßenbaukörper K312	Böschung links	Uferabbruch	Information/ Mitteilung Handlungserfordernis an Straßenbaustütze	UWB	19.03.2026	Möbius	Point (654812.1 5650183.1)
17		Ufererosion Straßenbaukörper K312	Böschung links	Uferabbruch	Information/ Mitteilung Handlungserfordernis an Straßenbaustütze	UWB	19.03.2026	Möbius	Point (654924.6 5650251.7)
18		Ufer unterspült	Böschung rechts	Sonstiges	Entfernung Esche auf unterspülter Uferböschung rechts durch Gemeinde	Gemeinde	19.03.2026	Möbius	Point (654951.4 5650278.7)
19		Brombeerbewuchs	gesamtes Gewässerbett	Abflusshindernis	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohl-/Uferaufwuchs entfernen (unterhalb bis zu Weide)	GUV	19.03.2026	Möbius	Point (655086.2 5650379.8)
20		Rechen vor Einlauf Verrohrung	Querbauwerk	Querbauwerk	informativ	keiner	19.03.2026	Kaps	Point (655355.3 5650571.2)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
21		Brombeeren Rückschnitt ca. 20 m	gesamtes Gewässerbett	Pflegemaßnahmen	Unterhaltungsmaßnahme GUP 2027: Sohl-/Uferaufwuchs entfernen	GUV	19.03.2026	Möbius	Point (655452.5 5650759.7)
22		Ablagerungen und bauliche Anlagen	Gewässerrandstreifen beidseitig	Längsbauwerk, Sonstiges	Prüfung und Klärung	UWB	19.03.2026	Möbius	Point (655451.3 5650800.6)
23		Kleintierfalle und Ablagerungen Gehölzschnitt	Gewässerrandstreifen rechts	Sonstiges	Feststellung/Klärung Verursacher und Veranlassung Beräumung	UWB	19.03.2026	Möbius	Point (655448.5 5650990.4)
24		Ende Verbandsschau	gesamtes Gewässerbett	Mündung	Mündung in Gramme	keiner	19.03.2026	Möbius	Point (655403.5 5651088.4)
25		Quelle, Beginn Verbandsschau	Quelle	Sonstiges	informativ	keiner	19.03.2026	Kaps	Point (655249 5646137.6)
26		Überlauf Hauptschluss Teich	Sonstiges	Sonstiges	informativ. Unterhaltungspflicht obliegt der Interessengemeinschaft Bechstedtstraß (Pächter)	keiner	19.03.2026	Kaps	Point (654996.2 5645897.4)
27		Auslass Überfahrt	Querbauwerk	Durchlass	informativ	keiner	19.03.2026	Möbius	Point (655017.1 5645895.2)

Lfd. Nr.	Foto	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Zuständigkeit / Akteur	Datum	Aufnahme	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
28		Ablagerungen und bauliche Anlagen	Gewässerrandstreifen links	Sonstiges	Prüfung und Klärung	UWB	19.03.2026	Möbius	Point (654637 5645689.9)
29		Einleitstelle	Böschung rechts	Verrohrung	Prüfung	UWB	19.03.2026	Möbius	Point (653963.5 5645988)
30		Kabel freiliegend	Gewässersohle	Sonstiges	informativ	Betreiber	19.03.2026	Möbius	Point (652815.7 5646070.9)
31		Sohlaufwuchs ohne Durchlass	gesamtes Gewässerbett	Pflegemaßnahmen	beobachten, Pflegemaßnahme prüfen	GUV	19.03.2026	Möbius	Point (652595 5646064.3)
32		Ende Verbandsschau	gesamtes Gewässerbett	Sonstiges	informativ	keiner	19.03.2026	Möbius	Point (650564.7 5645561.2)


Möbius
Schaubeauftragter des
GUV Gera/Gramme